

# Liste de tous les codes défauts VOLVO PENTA

Dernière MAJ : mars 2011

**NOTA : CODES DÉFAUTS MIS À JOUR EN 2023, CLIQUEZ ICI POUR UTILISER NOTRE OUTIL DÉDIÉ SUR [WWW.DBMOTEURS.FR](http://WWW.DBMOTEURS.FR) !**

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT  
BESOIN DE MOTEUR / PIÈCES

03 28 64 36 36 - [contactweb@dbmoteurs.fr](mailto:contactweb@dbmoteurs.fr)



MID	Suite	Titre	FMI 0	FMI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	PID20	Pression de liquide de refroidissement moteur, plage élargie		1		1		1									
128	PID91	Position de la commande papillon des gaz (régime)															
128	PID94	Pression d'alimentation en carburant		1		1		1									
128	PID97	Indicateur de présence d'eau dans le carburant	1			1											
128	PID98	Niveau d'huile moteur		1		1											
128	PID100	Pression d'huile moteur		1		1		1									
128	PID105	Température dans tubulure (collecteur) d'admission	1				1	1									
128	PID106	Pression de l'air d'admission	1			1		1									
128	PID108	Pression atmosphérique				1	1										
128	PID110	Température du liquide de refroidissement moteur	1				1	1									
128	PID111	Niveau du liquide de refroidissement		1		1											
128	PID153	Pression dans carter d'huile moteur	1			1		1									
128	PID158	ECU potentiel de batterie		1													
128	PID164	Pression de commande d'injection	1	1			1	1						1			
128	PID173	Température d'échappement	1				1	1									
128	PID174	Température de carburant	1				1	1									
128	PID175	Température d'huile moteur	1				1	1									
128	PID190	Régime moteur	1														

128	PPID3	Sortie démarreur				1	1	1									
128	PPID6	Capteur d'entrée pour clé à l'arrêt					1							1			
128	PPID8	Pression d'huile pour refroidissement des pistons		1		1		1									
128	PPID55	ECU Température	1			1	1										
128	PPID98	Validation de synchronisation moteur										1					
128	PPID132	Position d'étalonnage d'accélérateur										1					
128	PPID267	Pression d'eau de mer		1		1		1									

MID	Suite	Titre	FMI 0	FMI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	SID1	Injecteur N°1				1	1	1		1					1		
128	SID2	Injecteur N°2				1	1	1		1					1		
128	SID3	Injecteur N°3				1	1	1		1					1		
128	SID4	Injecteur N°4				1	1	1		1					1		
128	SID5	Injecteur N°5				1	1	1		1					1		












250	SID240	Mémoire de programme				1													
250	SID253	Mémoire de calibration (EEPROM)																	1
250	SID254	Unité de commande 1				1									1	1			1
250	PSID1	EVC configuration réseau BUS													1				1
250	PSID2	EVC sortie alimentation bus C							1										
250	PSID3	Servo moteur	1	1		1	1	1	1	1					1			1	
250	PSID4	Frein de gouvernail								1	1	1							1
250	PSID5	Logiciel EVC incompatible																	1
250	PSID6	EVC bus de communication												1	1				
250	PSID 209	Liaison de donnée MID 164																	1
250	PSID92	Détection de défaut sur composant externe																	1
250	PSIS232	SAE L1939-1 Subnet, bus de données				1				1									

**NOTA : CODES DÉFAUTS MIS À JOUR EN 2023, CLIQUEZ ICI POUR  
UTILISER NOTRE OUTIL DÉDIÉ SUR [WWW.DBMOTEURS.FR](http://WWW.DBMOTEURS.FR) !**



**DB MOTEURS**  
 Votre revendeur officiel Volvo Penta  
[www.dbmoteurs.fr](http://www.dbmoteurs.fr)  
 03 28 64 36 36  
[contactweb@dbmoteurs.fr](mailto:contactweb@dbmoteurs.fr)



**CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET DE (RE)MOTORISATION  
 OU POUR TOUT BESOIN DE PIÈCES DÉTACHÉES**